

KAWASAKI STEEL GIHO

Vol.10 (1978) No.1

Quality of Steel Bars, Wires and Seamless Tubes Made out of Continuously Cast Blooms

(Hiroshi Oi)

(Sadao Asakawa)

(Syuzo Fukunaga)

(Toshihisa Tamura)

(Yasuhiro Nakagawa)

:

1973 10

Synopsis :

UDC 669.14.018.292:621.746.047
669.14.018.295.3:669.14.426.2
669.14-462.3:620.191/.192

第三回 鋼製管の歴史とその現状 第二回 管の歴史と現状

Continuous Steel Bars, Wires and Seamless Tubes Made

out of Continuously Cast Blooms

大井 浩* 浅川 貞夫**

Hiroshi Oi Sadao Asakawa

福永修三*** 田村寿恒****

Syuzo Fukunaga Toshihisa Tamura

中川康弘*****

Yasuhiro Nakagawa

Synopsis:

The No.3 continuous casting machine at Mizushima Works has been making a satisfactory operation ever since its start

in April 1972. Continuous technology has been applied to produce high quality products such as carbon

鋼（以下 SC 棒鋼という）について、当所で現在 大きく支配される。

ディッシュの採用、溶鋼温度
の適正管理

Table 3 Chemical composition and size of specimens
of carbon structural steel bars

すように大断面ブルームのマクロ組織はきわめて

C.C. 0.44 0.21 0.71 0.022 0.019 0.012 0.56


化成スチール

Reduction ratio

QC-4 ■ 6 78.9 — 18.9 27.2 |

Table 4. Details of new & SEAC stations for Estuary 2000

Casting	Position	Grade	Chemical composition (%)						Y.P. (kg/mm ²)	T.S. (kg/mm ²)
			C	S;	Mn	P	S	Al		



Diameter (mm)	180	160	140	75
Reduction ratio (%)	4.7	6.0	7.8	27.2
C.C.	Surface			
	Center			
Conv.	Surface			
	Center			
Reduction ratio (%)	24.1	30.8	40.0	140





Photo. 5 Typical inclusions observed in 75mm ϕ , S45C bars



Fig. 7 Influence of reduction ratio on the cleanness of S45C bars



3・2 ブルーム品質向上策

前述のように、素材（線材）として偏析・介在物および表面品質の良好なことが必要であり、連鉄ブルームの品質向上対策は2・2と同様である。ただし、タイヤコード用線材については、介在物減少対策として下記の2点を追加した。








Table 14 Tensile properties of tire cords indicated in Table 13 (grade : KTC70, n=10)

Specimen	Casting	0.2% offset strength (kg/mm ²)	T.S. (kg/mm ²)	E1. in 100mm (%)
5.5mmφ as-patented	C.C.	66.0	109.6	9.8
	Conv.	65.2	106.3	9.7

2.0 で加熱温度が高いものはこの条件を満足しているが、鋳造組織のままでは穿孔時に内面欠陥が

4・3 管材の内部清浄性

いても鋳造組織のものでは管内面欠陥が発生し、

結果を示す。JIS の規定に準じた判定法で造塊材

Chemical composition (%)